

APOIO DA SUSPENSÃO DO MOTOR	
	BX 1.4 C15
<b>4510002</b>	
91504873	∅P-10 A <sub>P</sub> -38.5 A <sub>P</sub> -14.5 C-96.5 L-76

APOIO INTERMÉDIO DA SUSPENSÃO ANTERIOR	
	AX ZX
<b>4510006</b>	
97521102	∅F-10 A-31 C-88 L-40

APOIO POSTERIOR DO MOTOR	
	C25
<b>4510008</b>	
91504873	∅F-12 L-73

SUPORTE ANTERIOR DIREITO DO MOTOR	
	AX D BX 1.6 BX D VISA D VISA GT ZX D C15 D
<b>4510012</b>	
91517554	∅P-10 A <sub>P</sub> -32 A <sub>P</sub> -22 ∅E-81.5 A-79

SUPORTE HIDRAULICO ANTERIOR DIREITO DO MOTOR	
	AX D BX 1.6 BX D VISA D VISA GT ZX D C15 D
<b>4510012.1</b>	
91517554	∅P-10 A <sub>P</sub> -32 A <sub>P</sub> -22 ∅E-81.5 A-79

APOIO EXTERIOR DO BRAÇO DA SUSPENSÃO	
	AX
<b>4510022</b>	
96106474	∅F-16.8 ∅P-10 A <sub>P</sub> -27.5 C-84.5 L-55

SILENT-BLOC EXTERIOR DO BRAÇO DE SUSPENSÃO	
	ZX
<b>4510024</b>	
	∅F-18.7 ∅F <sub>R</sub> -8 L-38.1


APOIO ANTERIOR DO MOTOR	
	AX 1.0 AX 1.1
<b>4510029</b>	
95631679	∅P-10 A <sub>P</sub> -23.5 A <sub>P</sub> -24.5 A-58.5 C-42 L-42



APOIO SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	
	AX
<b>4510031</b>	
95603783	∅F-30 ∅P-8 A <sub>P</sub> -20 C-125 L-100

SUPORTE DIREITO DO MOTOR	
	BX LNA VISA 954 - 1124 VISA 1360 GT C15 Gas.
<b>4510062</b>	
7910032165	∅P-2x10 A <sub>P</sub> -2x25.5 A-48 C-66 L-41

APOIO ANTERIOR ESQUERDO DO MOTOR	
	BX 1.6 BX D VISA GT VISA D ZX D C15 D
<b>4580010</b>	
96033565 91521643	∅F-12.5 A-43 C-100.5 L-70

SUPORTE MOTOR	
	BX D VISA C15
<b>4580058</b>	
91535412	∅P-8 A <sub>P</sub> -26.5 A-26 C-49.5 L-44

APOIO ANTERIOR DIREITO DO MOTOR	
	AX 1.1 IE
<b>4580063</b>	
96096563	A <sub>P</sub> -2x20.5 ∅F-10.5 ∅P-2x8 A-56 C-126 L-70

BATENTE DA BARRA ESTABILIZADORA	
	AX
<b>4510030</b>	
96064489 96054483	∅F-19 C-34 L-24

BATENTE CENTRAL DA BARRA ESTABILIZADORA	
	AX
<b>4510033</b>	
96054481	∅F-18.5 A-42 C-56 L-41

BATENTE SUPERIOR DO AMORTECEDOR ANTERIOR	
	AX
<b>4510051</b>	
95603785	∅F <sub>G</sub> -23 ∅F <sub>P</sub> -22 ∅E-52.5 A-79



BATENTE DA BARRA ESTABILIZADORA ANTERIOR - BRANCA	
	VISA C15
<b>4580030</b>	ØF-20 A-32 C-55.5 L-39

BATENTE DA BARRA ESTABILIZADORA ANTERIOR - VERDE	
	VISA C15
<b>4580031</b>	ØF-20 A-32.5 C-55 L-39.5

BATENTE DA BARRA ESTABILIZADORA ANTERIOR - AZUL	
	VISA C15
<b>4580032</b>	ØF-23 A-32 C-55.5 L-39

CAPA DE PEDAL DO TRAVÃO E EMBRAIAGEM	
	AX BX 1ª Série DYANE GS
<b>4510013</b>	C-69.5 L-45
95575913	

CAPA DE PEDAL DO TRAVÃO E EMBRAIAGEM	
	XANTIA XM
<b>4510015</b>	C-82 L-43
9603694380	

CAPA DE PEDAL DO TRAVÃO E EMBRAIAGEM	
	2CV AX BX ZX C15
<b>4510016</b>	C-68 L-45.5
95575913	

CAPA DE PEDAL DO TRAVÃO E EMBRAIAGEM	
	CF 15
<b>4510017</b>	C-103 L-68.5
9153649780	

CARDAN DA DIRECÇÃO	
	LN LNA VISA GT VISA L VISA SUPER C15
<b>4580016</b>	ØE-75 ØF-4x8 A-11.5
7910014811	

ESTICADOR DE ESCAPE	
	BX 1.4 BX 1.6 BX 1.9 C15
<b>4510001</b>	
95576338	A-24.75 C-64.5 L-45

ESTICADOR DE ESCAPE	
	XANTIA XM ZX
<b>4510019</b>	
96037651	A-37 C-70.5 L-45.5

SUPORTE CENTRAL DO TUBO DE ESCAPE	
	BX 1.4 BX 1.6 BX 1.9 GS C15
<b>4510052</b>	
95576338	∅F-2x9 A-45 C-44 L-44

ESTICADOR DE ESCAPE	
	AX C15
<b>4510066</b>	
	A-30 C-60 L-55

ANEL DE ESCAPE	
	CX VISA GT C15 C25
<b>4545023</b>	
5460614A	∅E-63 A-15

ESTICADOR DE ESCAPE	
	VISA
<b>4565003</b>	
102866 102508 60503033 60573784	∅E-54.5 A-14.5

SUPORTE CENTRAL DO ESCAPE	
	BX 1.4 · 1.6 · 1.9 C15
<b>4580008</b>	
95576338	A-39.5 C-65 L-45

FOLE DO SEMI-EIXO DIFERENCIAL LADO DA CAIXA DE VELOCIDADES	
	AX 1.0 AX 1.1
<b>4510014</b>	
95653092	∅FG-63 ∅FP-20 A-155



FOLE DO SEMI-EIXO DIFERENCIAL LADO DA CAIXA DE VELOCIDADES	
	CX 2.5 TURBO C25
<b>4510032</b>	
95613146 95569341	∅F <sub>G</sub> -94 ∅F <sub>P</sub> -24 A-103

FOLE DO SEMI-EIXO DIFERENCIAL LADO DA RODA	
	AX até 2/93
<b>4510036</b>	
95619710	∅F <sub>G</sub> -73 ∅F <sub>P</sub> -19 A-82

FOLE DIREITO E ESQUERDO DA DIRECÇÃO	
	BX 1.1 BX 1.4 só lado direito BX 1.6 BX 1.9
<b>4510044</b>	
95495914	∅F <sub>G</sub> -47 ∅F <sub>P</sub> -11 A-200

FOLE DO SEMI-EIXO DIFERENCIAL LADO DA RODA	
	VISA SPECIAL C15
<b>4510045</b>	
95532950	∅F <sub>G</sub> -71 ∅F <sub>P</sub> -18 A-111

FOLE DO SEMI-EIXO DIFERENCIAL LADO DA RODA	
	XANTIA XM
<b>4510046</b>	
95653007	∅F <sub>G</sub> -90 ∅F <sub>P</sub> -24 A-104

FOLE DO SEMI-EIXO LADO DA CAIXA DE VELOCIDADES	
	BX 1.6 BX 1.9 XANTIA XM ZX TD C15 D
<b>4510047</b>	
95025088 95590841 95653006	∅F <sub>G</sub> -75 ∅F <sub>P</sub> -22 A-100

FOLE DO SEMI-EIXO DIFERENCIAL LADO DA RODA	
	C25
<b>4510048</b>	
95569342	∅F <sub>G</sub> -95 ∅F <sub>P</sub> -24 A-150

FOLE DO SEMI-EIXO DIFERENCIAL LADO DA CAIXA DE VELOCIDADES	
	SAXO C15
<b>4510049</b>	
65590794 95619709	∅F <sub>G</sub> -70 ∅F <sub>P</sub> -20 A-170



FOLE DO SEMI-EIXO DIFERENCIAL LADO DA RODA	
	BX 1.1 - 1.4 - 1.9 BX 1.6 até 87 BX D - 1.9 TD VISA ZX 1.1 - 1.6 - 1.9 ZX TD C15
<b>4510053</b>	C15
95549619 95570874 95578824 95590840	∅F <sub>G</sub> -77 ∅F <sub>P</sub> -22 A-79

FOLE ESQUERDO DA DIRECÇÃO VIATURAS COM DIRECÇÃO ASSISTIDA	
	XM ZX
<b>4510063</b>	
95639176	∅F <sub>G</sub> -43 ∅F <sub>P</sub> -43 A-118

FOLE DO SEMI-EIXO DIFERENCIAL LADO DA RODA	
	C25
<b>4520037</b>	
95569342 95653068	∅F <sub>G</sub> -92 ∅F <sub>P</sub> -24 A-145

FOLE ESQUERDO DA DIRAECÇÃO	
	C25
<b>4520073</b>	
	∅F <sub>G</sub> -49 ∅F <sub>P</sub> -11 A-155

FOLE DIREITO DA DIRECÇÃO	
	C25
<b>4520081</b>	
	∅F <sub>G</sub> -38 ∅F <sub>P</sub> -11.5 A-215

FOLE DIREITO E ESQUERDO DA DIRECÇÃO	
	LN LNA VISA 1124cc - 1219cc - 1360cc VISA DIESEL VISA SUPER ZX com direcção assistida ZX DX e SX sem direcção assistida
<b>4580067</b>	
91510923	∅F <sub>G</sub> -40 ∅F <sub>P</sub> -10 A-175


FOLE DO SEMI-EIXO DIFERENCIAL LADO DA RODA	
	BX 1.6 após 87 BX D ZX 1.6 ZX D
<b>4580070</b>	
3293.83	∅F <sub>G</sub> -82 ∅F <sub>P</sub> -20 A-105

FOLE DO SEMI-EIXO DIFERENCIAL LADO DA RODA	
	ZX 1.1 ZX 1.4
<b>4580079</b>	
3293.77	∅F <sub>G</sub> -82 ∅F <sub>P</sub> -19 A-85



JOGO DE PALAS CITROËN	
	AX
<b>4510065</b>	
	A-292 L-217

SIELNT-BLOC DO APOIO TRASEIRO DO MOTOR	
	AX D BX D VISA D ZX D C15 D
<b>4510007</b>	
915071180	ØE-70 ØF-10 A <sub>E</sub> -40 A <sub>I</sub> -53

SILENT-BLOC DO APOIO 4510008	
	C25
<b>4510009</b>	
	ØE-70 ØF-12 A <sub>E</sub> -50 A <sub>I</sub> -64

SILENT-BLOC CENTRAL DO BRAÇO DA SUSPENSÃO	
	AX
<b>4510020</b>	
95603308	ØE-34.1 ØF-12 A <sub>E</sub> -30 A <sub>I</sub> -48

SILENT-BLOC EXTERIOR DO BRAÇO DA SUSPENSÃO	
	AX
<b>4510021</b>	
96133255	ØF-14 A-40 C-53 L-45

SILENT-BLOC CENTRAL DO BRAÇO DA SUSPENSÃO	
	ZX
<b>4510023</b>	
	ØE-33 ØE <sub>A</sub> -44 ØF-12 A-31

SILENT-BLOC DA BIELA TIRANTE DO MOTOR	
	VISA ZX 1.1 - 1.4 C15
<b>4510055</b>	
91201175	ØE-30 ØF-12 A <sub>E</sub> -28 A <sub>I</sub> -34

SILENT-BLOC POSTERIOR DO MOTOR	
	ZX D - TD
<b>4510064</b>	
1809.22	ØE-30 ØF-10 A <sub>E</sub> -28 A <sub>I</sub> -50

SILENT-BLOC DO BRAÇO SUSPENSÃO ANTERIOR	
	VISA C15
<b>4580022</b>	
91515653	∅E-36 ∅EA-48 ∅F-12 A-25

SILENT-BLOC DO BRAÇO SUSPENSÃO ANTERIOR	
	VISA C15
<b>4580023</b>	
96096727 7910035449	∅E-28 ∅F-10 A <sub>E</sub> -28 A <sub>I</sub> -38

SILENT-BLOC DO BRAÇO SUSPENSÃO ANTERIOR	
	VISA C15
<b>4580027</b>	
96096727 7910035449	∅E-28 ∅F-10 A <sub>E</sub> -28 A <sub>I</sub> -34

SILENT-BLOC CENTRAL DO BRAÇO SUSPENSÃO ANTERIOR	
	VISA C15
<b>4580028</b>	
91504248 9150018980	∅E-38 ∅F-14 A <sub>E</sub> -24 A <sub>I</sub> -42

SILENT-BLOC DA BIELA DO SUPORTE DO MOTOR	
	BX VISA ZX 1.1 - 1.4 C15
<b>4580064</b>	
91201175	∅E-30 ∅F-12 A <sub>E</sub> -28 A <sub>I</sub> -34


TUBO SUPERIOR DE ENTRADA DE ÁGUA DO RADIADOR	
	ZX 1.1 ZX 1.4
<b>4510034</b>	
96089333	∅FG-36 ∅FP-28

TUBO INFERIOR DE SAÍDA DE ÁGUA DO RADIADOR	
	VISA 1219
<b>4510035</b>	
95545880	∅FG-32 ∅FP-30

TUBO INFERIOR DE SAÍDA DE ÁGUA DO RADIADOR	
	C15 D
<b>4510037</b>	
96011359	∅FG-33 ∅FP-28.5





TUBO DO AQUECIMENTO	
	C15 D
<b>4510038</b>	
95593279 95638650	ØF <sub>G</sub> -19.5 ØF <sub>P</sub> -14.5

TUBO SUPERIOR DE ENTRADA DE ÁGUA DO RADIADOR	
	AX Gas. - até chassis 5314
<b>4510039</b>	
95636003	ØF <sub>G</sub> -30 ØF <sub>P</sub> -26

TUBO SUPERIOR DE ENTRADA DE ÁGUA DO RADIADOR	
	C15 D
<b>4510040</b>	
96011773	ØF <sub>G</sub> -33 ØF <sub>P</sub> -29

TUBO SUPERIOR DE ENTRADA DE ÁGUA DO RADIADOR	
	AX D
<b>4510041</b>	
96003397	ØF <sub>G</sub> -28 ØF <sub>P</sub> -26

TUBO DO AQUECIMNETO - 1ª SECÇÃO	
	AX
<b>4510042</b>	
96058717	ØF <sub>G</sub> -17.5 ØF <sub>P</sub> -16.5

TUBO INFERIOR DE SAÍDA DE ÁGUA DO RADIADOR	
	AX 1º Tipo AX SPORT
<b>4510043</b>	
95206756	ØF <sub>G</sub> -30 ØF <sub>P</sub> -26

TUBO INFERIOR DE SAÍDA DE ÁGUA DO RADIADOR	
	ZX 1.1 ZX 1.4
<b>4510050</b>	
1351-J4	ØF-32 ØF-31

TUBO INFERIOR DE SAÍDA DE ÁGUA DO RADIADOR	
	BX 1.7D - 1.9D
<b>4510054</b>	
95587690	ØF-34 ØF-30



TUBO SUPERIOR DE ENTRADA DE ÁGUA DO RADIADOR	
	ZX D
<b>4510056</b>	
1343-L3	ØF-39 ØF-31

TUBO SUPERIOR DE ENTRADA DE ÁGUA DO RADIADOR	
	BX 1.1 - 1.4
<b>4510057</b>	
95566628	ØF-33 ØF-30

TUBO SUPERIOR DE ENTRADA DE ÁGUA DO RADIADOR	
	BX 1.6 - 1.9
<b>4510058</b>	
95581253	ØF-30 ØF-30

TUBO SUPERIOR DE ENTRADA DE ÁGUA DO RADIADOR	
	AX Gasolina
<b>4510059</b>	
96083171	ØF-30 ØF-26

TUBO SUPERIOR DE ENTRADA DE ÁGUA DO RADIADOR - VIATURAS COM AR CONDICIONADO	
	ZX 1.4
<b>4510060</b>	
96089334	ØF-37 ØF-30

TUBO INFERIOR DE SAÍDA DE ÁGUA DO RADIADOR	
	BX 1.1 - 1.4
<b>4510061</b>	
95566627	ØF-30 ØF-30